


Fonctions Et Applications

Ouverture d'un grand et profond chanfrein, la 1° passe doit être nettoyer par l'arrière, ouvrir une cavité dans tous types de métaux, coupez tous types de metalux et alliages, avant de faire un rechargement dure nettoyer le rechargement précédent, travail des pièces recyclées c'est une électrode qui coupe avec la méthode d'arc carbone-métal, c'est un carbone recouvert de cuivre, utiliser avec de l'air sous pression, besoin d'une pince spécifique, tenir le plus horizontalement possible lors de l'utilisation, peut être utiliser pour toutes positions

Positions De Soudure



Type De Courant
D.C.(+)

Intensités Moyennes & Poids

Produit Code	Diametre x Longueur (mm) / (inch)	Pcs / Box	Courant Pour Soudure (A)
6051500029	6.00 x 305	50	300 - 400
6051500046	8.00 x 305	50	350 - 450
6051500030	10.00 x 305	50	450 - 600
6051500047	12.00 x 305	50	500- 700
6051500031	13.00 x 430	50	800 - 100

Certificats: GOST-R, SEPRO