

#### **Normes**

## Propriétés Chimiques De La **Fusion % (Typique)**

TS EN ISO 24373	: S Cu1897 (CuAg1)
EN ISO 24373	: S Cu1897 (CuAa1)

Ag	Р	Mn	Cu
0.8-1.2	0.01	0.1	rest

### Paramètres Mécaniques

<b>Limite</b> <b>Élastique</b> (N/mm²)	Résistance à la Rupture (N/mm²)	Elongation ((Lo=5do) (%)	<b>Dureté</b> (HB)
80	200	20	~ 50

#### **Nuances D'aciers Soudables**

2.0076, 2.0090, 2.0040

### **Fonctions Et Applications**

- Il est généralement utilisé pour souder des matériaux en cuivre nécessitant une conductivité électrique élevée, des alliages cuivre-argent contenant peu de phosphore et du cuivre pur.
- Convient également au soudage au gaz des cuivres désoxydés
- Il a une conductivité électrique élevée. (30-45 S.m/mm²)
- Le gaz Argon (I1) est utilisé comme gaz de protection.

#### **Positions De Soudure**















# Type De Courant

MIG D.C. (+)

## **Details Des Emballages**

Code	Diametre x Longeur		<b>Poids</b>
Produit	(mm) / (inch)		(Kg)
6031100264	1.2	0.047"	15

Agréments: SEPRO