# Fil Fourre Pour Rechargement HARDCOR 50 G

#### **Normes**

TS EN 14700 : T Z Fe8 EN 14700 : T Z Fe8 DIN 8555 : MF 3-50-CKTZW

# Propriétés Chimiques De La Fusion % (Typique)

С	Si	Mn	Cr	Ni	Мо	Co	Fe
0.1	0.7	0.4	15.0	+	3.2	14	Rest

#### Paramètres Mécaniques

<b>Dureté</b> (HB)			
Lors Du Soutage	Après Le Travail		
48 - 50	53		

#### **Nuance Des Aciers Soudables**

 Aciers à outils pour travail à chaud, matrices de forgeage, lames de cisaillement à chaud, galets, galets de coulée continue, galets, équipements de pompage, outils de poinçonnage.

### **Fonctions Et Applications**

- Utilisé pour le rechargement de pièces exposées à des températures élevées, à la corrosion, au frottement métal sur métal et aux chocs.
- Convient au rechargement des aciers nécessitant une résistance jusqu'à 650°C.
- Le métal soudé est résistant à la fissuration.
- · Fil fourré sous protection gazeuse
- Gaz de protection : M13 (Ar+1 % O2)

# Niveau et Types de Résistance

Abrasion	Haute température	Corrosion	Usinabilité
Chocs	Choc thermique	Resistance à la fissuration	

# **Details Des Emballages**

Diametre x	Courant Pour Soudure	Voltage	Stick-out	
Longeur (mm)	(A)	(V)	(mm)	
1.2	170 - 200	27 - 30	15 - 25	

# **Type De Courant**

FCAW D.C.(+)

# **Details Des Emballages**

Code Produit			Package Poids (Kg)	
6031100370	1.2	0.047"	15	

#### Agréments: CE, SEPRO