

Fil Fourre Pour Rechargement À Base Cobalt HARDCOR COBALT 12

Normes

TS EN 14700 : T Co3 EN 14700 : T Co3 DIN 8555 : MF 20-50-CTZ

Propriétés Chimiques De La Fusion % (Typique)

С	Mn	Si	W	Fe	Cr	Co
1.4	0.8	1.0	8.0	<3.0	29.0	Rest

Paramètres Mécaniques

Dureté (Lans Du Soudage) (HRC)
48 - 50

Nuance Des Aciers Soudables

 Lames de pulpeur et mélangeurs dans l'industrie papetière, vis d'extrusion de plastique, inserts de porte-lingot, sièges de soupape, lames de cisaillement à chaud, roulements

Fonctions Et Applications

- C'est un fil fourré utilisé pour le rechargement de pièces exposées à des températures élevées, à la corrosion, à l'érosion, à la cavitation, à l'abrasion, au frottement métal sur métal et aux chocs thermiques.
- Donne un métal d'apport lédéburitique à base de cobalt et austénitique contenant des carbures de chrome et de tungstène.
- Peut être usiné avec des outils à pointe de carbure
- Fil fourré sous protection gazeuse
- Gaz de protection : M13 (Ar+1 % O2)

Niveau et Types de Résistance

mrodu ot typoo do mo	olotalioo		
Abrasion	Haute température	Corrosion	Usinabilité
Chocs	Choc thermique	Resistance à la fissuration	

Details Des Emballages

Diametre	Courant Pour Soudure	Voltage	
(mm)	(A)	(V)	
1.2	140 - 200	26 - 30	

Type De Courant

D.C.(+)

Details Des Emballages

Code		x Longeur	Package Poids	
Produit		/ (inch)	(Kg)	
6031100366	1.2	0.047"	15	

Agréments: CE, SEPRO