

PATE DE PROTECTION SOUDAGE

- Empêche les bavures de coller à la buse et au tube de contact lors du soudage MIG / MAG.
- Cela n'empêchera pas de peindre la surface de soudage et est nettoyé avec un solvant.
- Prolonge la durée de vie de la buse et le tube contact .
- Augmente la qualité du soudage.
- Ne contient pas de silicone.

Application

- Trempez la pointe de la buse chaude d'environ 1 cm dans la pâte.
- Maintenez la torche vers le haut avec la pointe de la buse relevée pendant un court instant, puis continuez à souder.



Sans
Silicone



Avant



Après

Code Produit Nom du Produit

6051600004

Pate de soudage 300 ml