Fil Fourre Pour Rechargement HARDCOR 300 0

Normes

TS EN 14700 : T Fe1 EN 14700 : T Fe1 DIN 8555 : MF 1-GF-300 P

Propriétés Chimiques De La Fusion % (Typique)

С	Si	Mn	Cr	Fe
0.13	0.3	2.5	1.25	Rest

Paramètres Mécaniques

	Dureté (Lans Du Soudage)			
	(HB)			
Γ	300			

Nuances D'aciers Soudables

 Chaînes de convoyage, roues de grue, cisailles à rails, roues dentées, tourillons, arbres en acier, pignons,

Les soudures de remplissage moyennement dures des arbres et des rouleaux porteurs sont des domaines d'application courants

Fonctions Et Applications

- Il est utilisé comme remplissage tampon avant le remplissage des soudures. Convient au soudage tampon et au rechargement des aciers faiblement alliés et des aciers au carbone.
- Il offre une résistance élevée contre les contraintes de frottement, de fissuration et de compression métal contre métal Son usinabilité est assez bonne.
- La surface à souder doit être nettoyée avant le soudage. Il est recommandé de préchauffer à environ 150°C
- En raison de son caractère rutile, il offre une combustion calme et sans projections un aspect de couture lisse et la possibilité d'être utilisé avec du gaz CO₂ même à de faibles ampères.

• Il s'agit d'un fil fourré à rechargement dur sans protection gazeuse

Niveau et Types de Résistance

Abrasion	Haute température	Corrosion	Usinabilité
Chocs	Choc thermique	Resistance à la fissuration	

Details Des Emballages

Diametre x	Courant Pour Soudure	Voltage	Stick-out
Longeur (mm)	(A)	(V)	(mm)
1.6	180 - 200	26 - 30	25 - 30
2.8	300 - 500	23 - 31	25 - 30

Type De Courant

FCAW D.C.(+)

Details Des Emballages

Code Produit		x Longeur / (inch)	Package Poids (Kg)
6031100376	1.6	1/16	15
6031100364	2.8	7/64	25

Agréments: SEPRO